

Marktbeobachtung

Bewertungs-Zertifikat

Für das unten aufgeführte Modell haben wir folgende Marktnotierungen in DM ermittelt:

ALFA-ROMEO

Modell	Kar.	Bj.	Zyl.	Ltr.	KW	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5
Montreal	Cpé	73	8	2.5	143	54.000	40.500	31.000	16.800	9.500
Fahrgestell-Nr.:	AR1428296 (lt. Angabe)				Stand: Jan.93					

(Unsere Marktbeobachtung bezieht sich auf den Handel von Privat an Privat und beinhaltet somit keine Mehrwertsteuer!)

Zustandsnote 1

Makelloser Zustand. Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Fahrzeuge der absoluten Spitzenklasse. Wie neu (oder besser). Sehr selten! (Die Preisangabe für diese Gruppe ist wie bei allen anderen Preisnotierungen der Mittelwert der für die Note entsprechenden Marktbeobachtungen. Er kann unter bestimmten Umständen, wie z. B.: 1. Hand, außergewöhnlich niedriger Kilometerstand oder besondere Vorbesitzer, höher ausfallen - bis maximal 20 %).

Zustandsnote 2

Guter Zustand. Mängelfrei aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Original oder fachgerecht restauriert. Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile. (Ausnahme: Wenn es die StVZO verlangt)

Zustandsnote 3

Gebrauchter Zustand. Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfähig.

Zustandsnote 4

Verbrauchter Zustand. Nur bedingt fahrbereit. Sofortige Arbeiten notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Einige kleinere Teile fehlen oder sind defekt. Teilrestauriert. Leicht zu reparieren (bzw. restaurieren).

Zustandsnote 5

Restaurationsbedürftiger Zustand. Nicht fahrbereit. Schlecht restauriert bzw. teil- oder komplett zerlegt. Größere Investitionen nötig, aber noch restaurierbar. Fehlende Teile.

Zustandsnote 6 (bei der Marktbeobachtung nicht berücksichtigt)

Ersatzteilträger! Nur noch einige Teile verwendbar. Wert der Teile = Marktwert.

(Die Benotung entspricht unserem deutschen Schulnotensystem !)

für die Richtigkeit der
Marktbeobachtung

Classic Data

Marktbeobachtungs-
GmbH & Co KG

Behringhauser Str. 23

40101 Düsseldorf

Telefon 02305/29011

SURMANN

Oldtimer-Sachverständiger der
Classic Data

25.1.1993

für die Richtigkeit der Bewertung
und der Zustandseinstufung

MÖNIKES

SACHVERSTÄNDIGENBÜR

Dipl.-Ing. Klaus Mönikes

Am Heidehof

53750 Kall, Tel.: 02441/173

Die besichtigende Firma /Person

Kall, den 28.01.93

Die ermittelte Zustandsnote
(z.B.: 2+):

2

Zertifikat-Nr.: AB5M1741

Der damit verbundene Marktwert incl. diverser Korrekturen wird geschätzt auf :

in Worten: Einundfünfzigtausend ----

51.000.-DM

incl. MWSt.

GUTACHTEN-/ KALKULATION-NR 09301456

28.01.93

N A T I O N A L E
=====

AMTL. KENNZEICHEN : AC-AR 92

FAHRZEUGART : PKW
AUFBAU : COUPE 2-TUERIG
FABRIKAT : ALFA ROMEO
TYP : MONTREAL
FAHRZEUG-IDENT-NR. : AR1428296

ANTRIEBSART : OTTO
LEISTUNG : 143 KW
HUBRAUM : 2575 CCM

PLAETZE : 2

ZUL. GESAMTGEWICHT : 1650 KG

REIFENGROESSE : 205/70 VR 14
PROFILTIEFE IN MM : VL.: 6.0 VR.: 6.0 HR.: 5.0 HL.: 5.0

ERSTE ZULASSUNG : 01.01.73
NAECHSTE HU / ASU : 11/94 / 11/93
ALLGEMEINZUSTAND : GUT

TACHOSTAND : 73793 KM KH *JETZT 74.900*
FARBE : ROT

SONDERZUBEHOER : BLAUPUNKT RADIO
VORSCHAEDEN : KEINE BEKANNT

Auto ist seit 1993 abgeholt

HFG

FAHRZEUGBEWERTUNG:

1. KAROSSERIE-AUSSENBEREICH

1.1 BLECH:

- 1.1.1 AUSSERE OPTISCHE ERSCHEINUNG GUT
- 1.1.2 PASSGENAUIGKEIT DER RECHTEN TUERE UNGENAU
- 1.1.3 ANBAU VON STOSSTANGEN UND ZIERLEISTEN SEHR GUT
- 1.1.4 GERINGE UNEBENHEITEN UND WELLEN IN DER LACKOBERFLÄCHE
- 1.1.5 INSTANDSETZUNGSARBEITEN KAROSSERIE EINWANDFREI
- 1.1.6 KAROSSERIEVERÄNDERUNGEN KEINE

1.2 LACK:

- 1.2.1 LACKGLANZ EINWANDFREI
- 1.2.2 LACKOBERFLÄCHE EINWANDFREI
- 1.2.3 LACKMÄNGEL KEINE

1.3 CHROMTEILE:

- 1.3.1 ERSTER OPTISCHER EINDRUCK SEHR GUT
- 1.3.2 CHROMOBERFLÄCHE EINWANDFREI
- 1.3.3 INSGESAMT KEINE CHROMMÄNGEL

1.4 GLAS:

- 1.4.1 DICHTUNGEN (ZUSTAND) EINWANDFREI
- 1.4.2 GLASOBERFLÄCHEN KEINE MÄNGEL
- 1.4.3 KEIN ROST IM SCHEIBENBEREICH
- 1.4.4 KEINE WELLENLINIEN IN DER FRONTSCHIEBE

1.5 RÄDER UND REIFEN:

- 1.5.1 REIFENGROSSE UND GESCHWINDIGKEITSBEREICH IN ORDNUNG
- 1.5.2 PROFILTIEFE AUSREICHEND
- 1.5.3 SEITENFLANKEN MÄNGELFREI
- 1.5.4 FELGEN ORIGINAL MIT BEREIF. 205/70 VR 14
- 1.5.5 FELGENZUSTAND SEHR GUT
- 1.5.6 FELGEN OHNE MÄNGEL

1.6 TÜREN:

- 1.6.1 LEICHTES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN
- 1.6.2 TÜRSCHARNIERE EINWANDFREI (KEIN HAENGEN)
- 1.6.3 EINWANDFREIE FUNKTION DER SCHLÖSSER (SCHLÜESSEL)
- 1.6.4 KEIN KANTENROST VORHANDEN
- 1.6.5 TÜRDICHTUNGEN IN ORDNUNG
- 1.6.6 TÜRSCHIEBENDICHTUNGEN IN ORDNUNG

2. KAROSSERIE-INNENBEREICH

2.1 FAHRGASTRAUM:

- 2.1.1 ERSTER OPTISCHER EINDRUCK GUT
- 2.1.2 AUSTATTUNG IST KOMPLETT UND BEFINDET SICH IM ORIGINAL-ZUSTAND
- 2.1.3 NORMALER GERUCH (KEIN SCHIMMELGERUCH)

2.2 TUERVERKLEIDUNGEN:

- 2.2.1 GRIFFE FEST
- 2.2.2 SEITENVERKLEIDUNGEN IN ORDNUNG

2.3 SITZE:

- 2.3.1 BEZUEGE OHNE BESCHAEDIGUNG
- 2.3.2 LEDERBEZUEGE EINWANDFREI (NEU)
- 2.3.3 SITZE GERADE UND NICHT DURCHGESESSEN
- 2.3.4 SCHIEBE- UND KLAPPFUNKTION IN ORDNUNG

2.4 ARMATURENBRETT:

- 2.4.1 FARBE UND VERKLEIDUNG ORIGINAL
- 2.4.2 KEINE BESCHAEDIGUNG IM ARMATURENBRETTOBERTEIL
- 2.4.3 INSTRUMENTE ORIGINAL UND FUNKTIONSTUECHTIG
- 2.4.4 FUNKTION KONTROLLEUCHTEN NICHT IN ORDNUNG
- 2.4.5 EL. FENSTERHEBER R. OHNE FUNKTION
- 2.4.6 CHROM UND ZIERTEILE PASSGENAU

2.5 BODEN:

- 2.5.1 BODENBELAG/TEPPICH NEU
- 2.5.2 BELAG UNTERM TEPPICH EINWANDFREI
- 2.5.3 BODENBLECH EINWANDFREI

2.6 VERDECK BEI CABRIO: ENTFAELLT

2.7 MOTORRAUM:

- 2.7.1 SCHLOSS (FUNKTION) IN ORDNUNG
- 2.7.2 KEIN KANTENROST DECKEL INNEN
- 2.7.3 OPTISCHER GESAMTEINDRUCK SEHR GUT
- 2.7.4 LAENGSTRAEGER O. RAHMEN EINWANDFREI
- 2.7.5 ZUSTAND ANBAUTEILE SEHR GUT

2.8 HECKTUERE:

- 2.8.1 SCHLOSS (FUNKTION) IN ORDNUNG
- 2.8.2 KEIN KANTENROST TUER INNEN
- 2.8.3 ABDICHTGUMMI EINGERISSEN
- 2.8.4 OPTISCHER GESAMTEINDRUCK GUT
- 2.8.5 BODEN- UND SEITENVERKLEIDUNGEN ORIGINAL UND IN ORDNUNG
- 2.8.6 BLECH- INNENBEREICH EINWANDFREI

2.9 ZUBEHOER:

- 2.9.1 WAGENHEBER ORIGINAL
- 2.9.2 WERKZEUGSATZ ORIGINAL
- 2.9.3 RADABBAUSATZ ORIGINAL

3. MOTOR, ANBAUTEILE, ANTRIEB

3.0 ANBAUTEILE:

- 3.1.1 ZUENDANLAGE (OPT. EINDRUCK GUT)
- 3.1.2 LICHTMASCHINE (OPT. EINDRUCK GUT)
- 3.1.3 ANLASSER (OPT. EINDRUCK GUT)
- 3.1.4 EINSPRITZANLAGE (OPT. EINDRUCK GUT)
- 3.1.5 GASGESTAENGE OHNE SPIEL
- 3.1.6 AUSPUFFKRUEMMER OHNE RISSE UND IN ORDNUNG
- 3.1.7 AUSPUFF- UND SONSTIGE DICHTUNGEN IN ORDNUNG

3.2 MOTOR:

- 3.2.1 OPTISCHER GESAMTEINDRUCK SEHR GUT
- 3.2.2 DICHTIGKEIT MOTOR INSGESAMT GEGEBEN
- 3.2.3 ZYLINDERKOPFDICHTUNG IN ORDNUNG
- 3.2.4 MOTORAUFHAENGUNGEN EINWANDFREI
- 3.2.5 OELPRUEFUNG IN ORDNUNG (KEIN SCHAUMIG WEISSES OEL)
- 3.2.6 KEINE OELTROPFEN VON UNTEN

3.3 LAUFPROBE:

- 3.3.1 ANLASSERGERAEUSCH NORMAL
- 3.3.2 KEINE BLAUE OELQUALMWOLKE BEIM STARTEN
- 3.3.3 EINWANDFREIER RUNDER MOTORLAUF
- 3.3.4 KEINE ZUSAETZLICHEN MOTORGERAEUSCHE (KLOPFEN, SONST.)
- 3.3.5 NORMALER DRUCK AM OELEINFUELLSTUTZEN
- 3.3.6 KEINE GERAEOUSCHE BEI ERHOEHTER DREHZAHL

3.4 PROBEFAHRT:

- 3.4.1 OELDRUCK IN ORDNUNG
- 3.4.2 PEDALERIE (GAENGIGKEIT, SPIEL, GUMMI) IN ORDNUNG
- 3.4.3 BREMSPEDAL KEIN DRUCKVERLUST
- 3.4.4 KEINE GERAUESCHE BEIM KUPPLUNGSTRETEN
- 3.4.5 KEINE GERAUESCHE BEIM GANGEINLEGEN
- 3.4.6 KEIN RUCKELN BEIM ANFAHREN
- 3.4.7 FAHRZEUG LAUEFT EINWANDFREI IN DER SPUR
- 3.4.8 KUPPLUNG RUTSCHT NICHT DURCH (TEST)
- 3.4.9 KEINE GERAUESCHE BEIM LASTWECHSEL
- 3.4.10 NORMALE GERAUESCHE VON DIFFERENTIAL UND GETRIEBE
- 3.4.11 KEINE OELWOLKE NACH SCHIEBEBETRIEB
- 3.4.12 KEIN SEITLICHES ZIEHEN BEIM ABBREMSEN
- 3.4.13 KEINE KLAPPERGERAUESCHE BEI SCHLECHTER WEGSTRECKE
- 3.4.14 KEINE UNWUCHT DER RAEDER (OHNE LENKRADFLATTERN)
- 3.4.15 NORMALE MOTORTEMPERATUR NACH PROBEFAHRT

3.5 NACH PROBEFAHRT:

- 3.5.1 HANDBREMSE, FUNKTION EINWANDFREI
- 3.5.2 HEIZUNG, FUNKTION EINWANDFREI
- 3.5.3 SCHEIBENWISCHER, FUNKTION EINWANDFREI
- 3.5.4 LICHT, FUNKTION IN ORDNUNG
- 3.5.5 HUPE, FUNKTION IN ORDNUNG
- 3.5.6 BLINKER, FUNKTION IN ORDNUNG

3.6 KOMPRESSION:

- 3.6.1 ES WURDE KEINE MESSUNG VORGENOMMEN

4. FAHRZEUG-UNTERSEITE

4.1 BODENGRUPPE

- 4.1.1 OPTISCHER GESAMTEINDRUCK SEHR GUT UND ORIGINAL
- 4.1.2 KEINE DURCHROSTUNGEN (BLECH, RAHMEN)
- 4.1.3 KEINE BESCHAEDIGUNGEN (UNFALL)
- 4.1.4 KEIN OELVERLUST MOTOR; GETRIEBE, DIFFERENTIAL TROCKEN
- 4.1.5 AUSPUFFANLAGE IN ORDNUNG
- 4.1.6 BREMSLEITUNGEN IN ORDNUNG
- 4.1.7 GELENKWELLEN EINWANDFREI
- 4.1.8 TANK, DICHTIGKEIT GEGEBEN

4.2 VORDERACHSE:

- 4.2.1 OPTISCHER EINDRUCK SEHR GUT
- 4.2.2 BEFESTIGUNG, AUFHAENGUNG, LAGER IN ORDNUNG
- 4.2.3 BREMSANLAGE EINWANDFREI
- 4.2.4 RADLAGER OHNE SPIEL
- 4.2.5 LENKUNG OHNE SPIEL (LEICHTGAENGIGKEIT)
- 4.2.6 STOSSDAEMPFER IN ORDNUNG

GUTACHTEN-/ KALKULATION-NR 09301456

28.01.93

4.3. HINTERACHSE:

- 4.3.1 OPTISCHER EINDRUCK SEHR GUT
- 4.3.2 BEFESTIGUNG, AUFHAENGUNG, LAGER IN ORDNUNG
- 4.3.3 BREMSANLAGE EINWANDFREI
- 4.3.4 RADLAGER OHNE SPIEL
- 4.3.5 DIFFERENTIAL TROCKEN UND OHNE GERAUESCHE
- 4.3.6 STOSSDAEMPFER IN ORDNUNG

ZUSAMMENFASSUNG:

BEWERTUNGSERGEBNIS:

DER BEI DER BESICHTIGUNG VORGEFUNDENE ZUSTAND DER EINZELNEN PRUEFFPOSITIONEN DES VORHER NAEHER BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES IST AUF BASIS DER CLASSIC DATA - BEWERTUNGSKRITERIEN ALS GEMITTELTE GESAMTZUSTANDSNOTE:

GUT (NOTE 2)

ZU BEZEICHNEN.

DEN DAMIT VERBUNDENEN WIEDERBESCHAFFUNGSWERT EINES GLEICHARTIGEN OBJEKTES SCHAETZE ICH UNTER BERUECKSICHTIGUNG ALLER DEN WERT BEEINFLUSSENDEN HIER BEKANNTEN FAKTOREN INCL. MEHRWERTSTEUER, AUF

DM 51 000.00

SCHLUSSBEMERKUNG:

DAS VORLIEGENDE GUTACHTEN WURDE NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN ERSTELLT.

KALL, DEN 28.01.93

MÖNIKES
SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
DER SAARLÄNDISCHEN
DIPLOM-INGENIEUR KLAUS MÖNIKES
Amselweg 33
5370 Kall, Tel.: 0 24 41/17 34

MÖNIKES

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

KFZ-Schadengutachten
und -Bewertung



Dipl.-Ing. Klaus Mönikes
Amselweg 33
5370 KALL

Telefon (0 24 41) 17 34
Autotel. (01 61) 3 20 39 18
Telefax (0 24 41) 44 51

Kreissparkasse Euskirchen (BLZ 382 501 10) Kto. 3 505 674
Volksbank Kall eG (BLZ 370 693 03) Kto. 75 676 018

MÖNIKES

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

KFZ-Schadengutachten
und -Bewertung



MÖNIKES
SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
Dipl.-Ing. Klaus Mönikes



MÖNIKES
SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
Dipl.-Ing. Klaus Mönikes

Dipl.-Ing. Klaus Mönikes
Amselweg 33
5370 KALL

Telefon (0 24 41) 17 34
Autotel. (01 61) 3 20 39 18
Telefax (0 24 41) 44 51

Kreissparkasse Euskirchen (BLZ 382 501 10) Kto. 3 505 674
Volksbank Kall eG (BLZ 370 693 03) Kto. 75 676 018

MÖNIKES

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

KFZ-Schadengutachten
und -Bewertung



Dipl.-Ing. Klaus Mönikes
Amselweg 33
5370 KALL

Telefon (024 41) 17 34
Autotel. (01 61) 3 20 39 18
Telefax (024 41) 44 51

Kreissparkasse Euskirchen (BLZ 382 501 10) Kto. 3 505 674
Volksbank Kall eG (BLZ 370 693 03) Kto. 75 676 018

MÖNIKES

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

KFZ-Schadengutachten
und -Bewertung



MÖNIKES
SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
Klaus Mönikes



MÖNIKES
SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
Klaus Mönikes